

平成26年6月23日
東京地下鉄株式会社

東西線東陽町駅～木場駅で発生した車掌不在での列車運転について

東京地下鉄株式会社では、車掌不在のまま列車を運転させる事象が発生いたしました。
ご利用のお客様に、大変ご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。
詳細は下記のとおりです。

記

- 1 発 生 日 時 平成26年6月23日（月）8時38分頃
- 2 発 生 場 所 東西線東陽町駅～木場駅
（東陽町駅所在地：江東区東陽4-2-1）
（木場駅所在地：江東区木場5-5-1）
- 3 当 該 列 車 JR総武線津田沼駅発 東西線中野駅行きの普通列車（10両編成）
- 4 原 因 8時38分頃、東西線東陽町駅に到着した当該列車を引き継いだ
運転士は、ドア閉扉後に車掌から受ける出発合図を確認せずに列
車を出発させました。このとき、当該列車の車掌はまだ東陽町駅
のホーム側にいたため当該列車に乗り込むことができず、次の木
場駅までの間、当該列車は車掌不在の状態で開催しました。
乗務できなかった車掌からの一報により、車掌不在での列車運
転であることが判明しました。
- 5 影 響 運転支障時間約10分間
（8時40分～8時50分東西線全線で運転見合わせ）
影響人員 約13,000人
- 6 再 発 防 止 策 運行に関する確認事項について間違いがないよう指導徹底いたし
ます。

以 上