

2015 年 12 月 8 日

東京地下鉄株式会社  
広 報 部

### 有楽町線桜田門駅でのモルタル片落下について

12 月 8 日（火）0 時 45 分頃、有楽町線桜田門駅において、国会口トイレ付近の通路天井部からモルタル片が落下いたしました。ご利用のお客様には大変ご心配とご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

詳細は、下記のとおりです。


#### 記

##### 1 発生日時

2015 年 12 月 8 日（火） 0 時 45 分頃

##### 2 発生場所

有楽町線 桜田門駅（千代田区霞が関 2-1-1） 国会口トイレ付近通路



##### 3 経緯

12 月 8 日（火）0 時 45 分頃、有楽町線桜田門駅地下 1 階国会口トイレ付近の通路にモルタル片が落下している旨、取引先社員から桜田門駅に報告がありました。現地を確認したところ、天井（高さ 2.8m）から床上に二重天井内のモルタル片（縦約 25 cm×横約 19 cm×長さ約 5.5 cm、最大片重量 2.8kg、総重量：約 4.1kg）がアルミパネル（縦 45.5 cm×横 45.5 cm×厚さ 0.08 cm）を脱落させて通路に落下していることを認めたため、回収いたしました。

なお、営業時間終了後のためお客様にお怪我等はありませんでした。

##### 4 原因

現在調査中です。

##### 5 今後の対応

本日営業終了後に当該箇所付近のモルタルの打音点検を実施いたします。また、後日コンコース部のモルタルの打音点検を速やかに実施いたします。

以 上