

半蔵門線水天宮前駅 ホーム上の衝突防止ミラー落下について

10月18日(火)9時28分頃に半蔵門線水天宮前駅ホーム丸柱に設置している衝突防止ミラーが落下いたしました。ご利用のお客様には大変ご心配とご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。詳細は、下記のとおりです。

記


1 半蔵門線水天宮前駅の事象について

(1) 発生日時

2016年10月18日(火) 9時28分頃

(2) 発生場所

半蔵門線水天宮前駅（中央区日本橋蛸殻町2-1-1）ホーム 第3車両付近
（下図丸印付近）



(3) 経緯

10月18日(火)9時28分頃、半蔵門線水天宮前駅ホーム第3車両付近の丸柱に設置している衝突防止ミラーが落下している旨、お客様から駅係員に申し出がありました。現地を確認したところ、高さ250 cmに設置している衝突防止ミラー（縦：約50 cm×横：約80 cm、重量：約1.2 kg）が落下していることを認めたため、回収いたしました。

なお、お客様にお怪我等はありませんでした。

(4) 原因

現在調査中です。

(5) 緊急対応

同駅構内全ての同種ミラーの緊急点検を実施いたしました。
今後駅構内すべての同種ミラーの緊急点検を実施いたします。

以 上