

千代田線大手町駅での広告看板パネルの落下について

11月17日（火）8時32分頃、千代田線大手町駅において、千代田線ホームから半蔵門線への乗換エスカレータ付近の天井部に設置されていた広告看板パネルが落下いたしました。ご利用のお客様には大変ご心配とご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

詳細は、下記のとおりです。

記

1 発生日時

2020年11月17日（火） 8時32分頃

2 発生場所

千代田線 大手町駅（東京都千代田区大手町 1-6-1） 千代田線ホーム上半蔵門線乗換エスカレータ



3 経緯

2020年11月17日（火）8時32分頃、千代田線大手町駅にてホーム勤務中の駅係員は、50歳代男性から「看板が落下している」と申し出を受け、現場へ急行したところ、内照式の広告看板が落下していました。確認したところ、エスカレータ付近の天井部（エスカレータ手すりから約176cm、ステップ面から約276cm上方）に設置されていた広告看板パネルの落下を認めました。広告看板パネル（縦約120cm×横約300cm×厚さ約6cm、総重量：約42.5kg）はエスカレータ上に落下後、床まで落下し、その場で回収いたしました。

なお、お客様からお怪我があったとの申し出はありませんでした。

4 原因

現在調査中です。

5 今後の対応

同種広告看板パネルについて、緊急点検を実施いたします。